Montageanleitung für ISOWEMA®Isolationsmanschetten

Bitte beachten sie:

- Beim erstmaligen Aufheizen nach der Montage der ISOWEMA® Isolationsmanschette kann es zu einer leichten Qualmentwicklung kommen, da sich das organische Bindemittel des Glasgewebe-Materials bei einer Temperatur von ca. 150°C verflüchtigt.

Dieser Qualm ist gesundheitlich unbedenklich!

- Um das Auslösen von Brand-Rauchmeldern zu vermeiden, sollte kurzfristig für eine gute Belüftung gesorgt werden.
- Je nach Höhe der Prozesstemperatur kann sich das Isoliermaterial hellbraun bis braun verfärben, dies hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Isolierwirkung oder Reißfestigkeit des Materials.

Sämtliche verwendeten Materialien sind nicht brennbar!

- Die verwendeten Glasgewebe-Werkstoffe können bei Berührung Hautreizungen (Juckreiz) verursachen. Bei entsprechender Empfindlichkeit empfehlen wir bei der Montage der ISOWEMA® Isolationsmanschette das Tragen von körperbedeckender Kleidung (Overall) sowie von Schutzhandschuhen.
- Eine in der Steuerung der Kunststoff-Verarbeitungsmaschine aktivierte SELBSTOPTIMIERUNG für die Regelung der Zylinderheizbänder muss nach Montage der ISOWEMA® Isolationsmanschette neu aktiviert werden, damit die Steuerung die neue Betriebssituation berücksichtigen kann.
- Die Montage der ISOWEMA® Isolationsmanschette darf nur durch Fachpersonal erfolgen, unter Beachtung der zuvor genannten Hinweise!